

# ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR

2. QUARTAL 2021

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
21.04.21	KPW/A zubi	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Einlaufbauwerk Nebenkühlwass ergebäude	Die verunfallte Person rutschte bei Arbeiten mit einem 5 kg schweren Hammer ab und schlug sich mit Schwung auf den linken Mittelfuß. --> Prellung Mittelfuß
06.05.21	P1TB	AU	0	0	1	SRS	F. u.S. Gebäude, 2. OG	Bei der Begehung der Baustelle über am Boden liegende Kabel gestolpert und den Sturz abgefangen. --> Zerrung Schulter
06.05.21	P1KK	AU	1	1	0	SRS	Straße 9 Richtung Block 5	Die verunfallte Person ist mit dem Fahrrad gefahren und ist nach links Richtung Block 5 abgebogen. Da es regnete waren die Bahngleise rutschig, er kam ins Rutschen und stürzte auf die linke Körperseite.
26.05.21	KPW/ Azubi	AU	0	1	1	Gefährliche Oberflächen	Berufsbildungs werk Greifswald	Beim Ausspannen eines Werkstücks mit der rechten Hand am Drehmeißel hängengeblieben --> Risswunde Handrücken
27.05.21	P1UO	WU	0	0	0	Bewegte Transportmitt el	Weg zur Arbeit	Ein von vorn kommender linksabbiegender PkW nahm der verunfallten Person die Vorfahrt und erfasst das Liegefahrrad, welches auf die Seite kippte --> Schulterprellung
04.06.21	P1KD/ BSR ANÜ	AU	0*	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	SG 1, BK 028/2	Beim Herausziehen eines Betonklotzes mit dem Kettenzug hat sich der Dübel gelöst und ist mit Haken und Anschlagöse gegen den Unterarm geschlagen --> Prellung
14.06.21	P1KK	AU	1	1	0	SRS	Sanilab 2, Nordseite, Laderampe	Aufgrund der defekten Laderampe des LKW musste die Ladung per Hand umgeladen werden. Dabei ist die verunfallte Person auf unebener Fläche mit dem Sprunggelenk nach außen umgeknickt --> Distorsion Sprunggelenk
15.06.21	P1KK	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	ZAW, Trockenstrahlka bine 7	Beim Aushaken eines Lichtgitters wurde ein zweites Gitter mit angehoben. Dieses rutschte aus der Hand und schlug auf die Handoberfläche --> Prellung Handoberfläche
16.06.21	P1KD	WU	1	0	0	SRS	Radweg zw. Lubmin und EWN	Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad auf unebenem und sandigem Radweg gestürzt und auf das Knie gefallen --> Prellung
21.06.21	P1KT/ BSR ANÜ	AU	0	1	1	Gefährliche Oberflächen	BHKW EWN/Abgas- modul	Beim Ausbau einer Dichtung am Isolierblech geschnitten.
<b>Summe Quartal</b>			<b>3/ 1*/ 1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			

\*Meldung an andere BG

Stand: 02.07.2021

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

# ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

2. QUARTAL 2021

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
15.04.21	PMK	SRS	Dach Abfüllstation RDVA	Zwei Mitarbeiter sind sehr nah am Rand des Daches unterwegs und schauten nach unten. Eine Absturzsicherung war augenscheinlich nicht vorhanden.
16.04.21	PME	unkontrolliert bewegte Teile	Block 5 Treppenhaus	Die Kupplungsstücke der Feuerwehrschräume hängen mitten im Fluchtweg auf Kopfhöhe.
16.04.21	PME	SRS	Bl.5, A021/1	Stolperstelle durch Schläuche im Fluchtweg.
06.05.21	P1KD	SRS	GSG S101	Auf dem Boden befindet sich ein Riss mit einem Hohlraum darunter. Beim Betreten öffnete sich der Hohlraum und ein Riss entstand. Somit besteht erhöhte Stolpergefahr.
17.05.21	P1KD	SRS	E 329 Block 4	Beim Transport von einem Handwagen über die beiden Schienen auf der Treppe leicht umgeknickt und ins Straucheln gekommen. Kein Handlauf zum Festhalten vorhanden.
23.06.21	KF	bewegte Transportmittel	Ein- und Ausfahrt Parkplatz AKP I	An den Zu- und Ausfahrten zum Parkplatz befindet sich keine Haltelinie in Kombination mit den vorhandenen Stoppschildern. Das Halten erfolgt aktuell nach individueller Einschätzung an der Sichtlinie. Vielfach ist zudem zu beobachten, dass die Stoppschilder nicht beachtet werden. Zur Erhöhung der Sicherheit sollten Haltelinien und möglichst ein roter Fahrstreifen für den kreuzenden Fuß-/Radweg angebracht werden.

Stand: 02.07.2021