

ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 2. QUARTAL 2022

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
14.04.22	P1KT	AU	1	1	0	Mechanische Gefährdung	Shedhalle	Der Verunfallte wollte mit einem Winkelschleifer die Schweißnaht bearbeiten und ist dabei mit dem Winkelschleifer an den Handschuh gekommen. Dabei hat sich der Handschuh am Aufsatz des Winkelschleifers verfangen der Winkelschleifer ist an das linke Handgelenk gestoßen.
21.04.22	P1KT	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Vor dem Lokschuppen	Beim Umladen von Absperrbarken ist dem Verunfallte ein Fußteil runter gefallen und an das rechte Schienbein gestoßen.
28.04.22	P1US	AU	0	0	1	SRS	B001/3- Treppenhaus, Block 3	Beim Treppe heruntergehen von Stufe abgerutscht und dabei mit dem linken Ellenbogen auf eine Metallstufe aus Riffelblech gefallen.
03.05.22	P1KK	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	GSG - S401 Zuluftanlage	Bei Filterwechsel der Zuluftanlage Fremdkörper ins linke Auge bekommen. Bschwerden traten erst zum Feierabend auf.
04.05.22	P1KT	AU	0	0	1	SRS	ZDW, 30PP 321A - aktiver Teil	Zum Ausbau einer Pumpe wollte die Verunfallte durch einen engen Gang gehen. Dabei trat sie auf eine Gummimatte und knickte mit dem linken Sprunggelenk nach innen um. Nachdem über Mittag eine Schwellung zugenommen hatte und Schmerzen dazu kamen Arbeit eingestellt.
10.05.22	P1KD (ANÜ M. Groth)	AU	0	0	1	Mechanische Gefährdung	DAB, A002/2 aktiver Teil in Block 2	Beim Abschneiden eines Bühnenteils mit dem Trennjäger hat sich die Trennscheibe verkantet. Dann schnellte die Maschine nach oben und schnitt am Handschuh entlang.
09.05.22	P1KD	AU	1	1	0	SRS	Maschinenhaus Block 4	Auf dem Weg vom Sanilab2 zum ELBW III ist der Verunfallte durch das Maschinenhaus über die Treppe von Kote 0,0m auf -3,6m gelaufen. Er stolperte auf der Treppe und verdrehte sich dabei das linke Knie
31.05.22	P1KK	AU	0	0	1	SRS	Blockwartenauf- gang 3, Treppenhaus	Der Verunfallte ist die Treppe hochgegangen, hat sich dabei mit der linken und der rechten Hand jeweils am Handlauf festgehalten. Dieser Handlauf hat einen kleinen Spalt beim Fahrstuhlschacht, der hinter dem Handlauf ist. Der Verunfallte hat nicht rechtzeitig die linke Hand vom Handlauf genommen und ist dann mit der Hand hängen geblieben.
09.06.22	P1KD	AU	0	0	1	Elektrische Gefährdung	Block 2, ÜB, E103	Bei einer Baustellenbesichtigung nach Kabelrückbauarbeiten wollte der Verunfallte demonstrieren, wie verbliebene Kabelenden besser positioniert werden könnten, um eine Brandschutzplatte anzubringen. Beim Anfassen der geschnittenen Kabelenden bekam er einen elektrischen Schlag.
15.06.22	P1KT	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Shedhalle / Hallenschiff 2 / Bandsäge	Der Verunfallte bearbeitete Vollprofil-Rundstahl mit der Bandsäge. Nach Beendigung des Sägeschnitts und lösen der Einspannung kam der geschnittene Rundstahl ins Rollen. Der Verunfallte versuche das Bauteil mit der Hand abzufangen, wobei diese eingequetscht wurde.

13.06.22	P1KD	AU	1	1	0	SRS	Vor Sanilab 2, Elektrokanal draußen	Der Verunfallte wollte aus dem Elektrokanal steigen. Dabei ist er mit dem linken Bein abgerutscht und an der Kante entlang geschrammt. Beschwerden merkte er erst eine Woche später: Schwellung, Schmerzen und Hämatom am linken Unterschenkel und Sprunggelenk.
Summe Quartal			4	4	7			

*Meldung an andere BG

Stand: 05.09.2022

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

2. QUARTAL 2022

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
06.04.22	P1UO	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Str. 4 - Str. 21 (Gleiskorridor NII)	Am Übergang App.-Haus II zum SG II lehnte ein Lichtmast, der möglicherweise angefahren worden ist. Dieser drohte umzustürzen
07.04.22	P1UO	Elektrische Gefährdungen	Baustelle ZAW	Kabelzuführung eines Heißdraht-Schneidetisch nicht regelgerecht
07.04.22	P1UO	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Baustelle ZAW	Fässer mit Bitumen Voranstrich stehen ungesichert und nicht nach Vorschrift gelagert auf dem Bauplatz
11.04.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZSA	Ein MA einer Gerüstbaufirma trug während des Aufbaus eines Fassadengerüsts auf der obersten Lage keine PSaGA, es fehlte ein Stirnseitenschutz sowie der Seitenschutz für die Innenseite (der maximale horizontale Abstand zu festen Bauteilen war größer als 30 cm)
16.05.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZLH	Ein Mitarbeiter der Gerüstbaufirma arbeitete auf der vorletzten oberen Lage des Gerüsts, stieg mit beiden Beinen auf den Zwischenholm (Knieholm) und legte Material auf die oberste (letzte) Lage. Diesen Vorgang wiederholte der MA im Beobachtungszeitraum ca. 5x
11.05.22	P1KM	Arbeitsweg	Landesstraße zwischen Brünzow und Abfahrt Stilow	Auf der Heimfahrt mit dem Fahrrad wurde der MA von einem PKW mit einem zu geringen Abstand überholt. Es kam fast zu einem Beinahekontakt.
11.05.22	P1KM	Arbeitsweg	Ausfahrt VWG2 Richtung Landesstraße	Auf der Herfahrt des Arbeitnehmers zur EWN blockierte ein PKW am Stoppschild der Ausfahrt VWG 2 den Radweg. Dieser wurde von dem Arbeitnehmer aus Richtung Lubmin befahren. MA musste Bremsen und Anhalten.
11.05.22	P1KM	Arbeitsweg	Ausfahrt AKP 1 Richtung Landesstraße	Der Mitarbeiter befuhr den Radweg auf der Heimfahrt aus Richtung ZLN. Am Stoppschild der Ausfahrt AKP 1 wurde der Radweg von einem PKW blockiert. MA musste Bremsen und Anhalten.
11.05.22	P1KM	Arbeitsweg	Landesstraße zwischen Brünzow und Abfahrt Stilow	Auf der Heimfahrt mit dem Fahrrad wurde der MA von einem PkW mit einem zu geringen Abstand überholt. Es kam fast zu einem Beinahekontakt.
11.05.22	P1KM	Arbeitsweg	Einfahrt zur Tankstelle Brünzow	Auf dem Heimweg vom EWN befuhr der Mitarbeiter den Radweg in Richtung Kemnitz. Ein PKW bog in die Einfahrt zur Tankstelle, dabei näherten sich PKW und Fahrrad des Mitarbeiters von weniger als 1 Meter. Der MA musste ausweichen und fuhr auf dem unbefestigten Randstreifen weiter
14.06.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZSA	Ein MA einer Fremdfirma unterquerte den Geländerholm eines Fassadengerüsts um über eine Gerüstlage zu gehen, die nicht dafür vorgesehen ist. Er bewegte sich von der Ostseite kommend über die Gerüstlage. Es bestand eine erhöhte Absturzgefahr. Siehe Begehungsprotokoll (als Link in Bemerkungen)

21.06.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZSA	Ein MA des Auftragsnehmers Ott & Schönbeck für Malerarbeiten, war mit einer Hubarbeitsbühne in der Nähe der Wand zum Haus 3 mit Malerarbeiten in ca 6-8 m Höhe beschäftigt. Gemäß der Aussage des MA hat sich beim Herabfahren der Arbeitskorb an einem schwarzen Metallträger verklemmt, das Kniegeländer lag dabei auf. Die Hubarbeitsbühne hat daraufhin den Notstopp ausgelöst, der Bediener konnte den Arbeitskorb nicht mehr steuern. der MA war alleine tätig.
27.06.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZSA	Ein MA des Auftragsnehmer Albrecht & Jäcker Stahlbau, war mit Ausschäumarbeiten im Innebereich der ZSA Haus 1 tätig. Dazu nutzte er eine Stehleiter/ Trittleiter, die er im zusammengeklappten Zustand direkt an einem Betonpfeiler und dazu direkt an der Außenfassade anlehnte. Der MA trug keine PSaGA. Der MA verstand kein Deutsch, sprang von der dritten Sprosse der Leiter und verließ laufend, über mehreren Stufen der Treppe, seinen Arbeitsplatz. Dazu kam, dass der MA an einer Hand einen sehr dicken Verband trug.
27.06.22	KE	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Wareneingang	Die Temperaturen am Arbeitsplatz lagen schon bei Arbeitsbeginn bei über 30°C. Die MA klagten über unzumutbare Arbeitsbedingungen. Sie schwitzten sehr stark und mussten sehr viel trinken.
24.06.22	P1KD	SRS	BK 201/ SG 2	Beim Gang von der Schleuse im BK 201 auf den Abdeckplatten zum Abstellplatz der Gabelstapler an einer erhöhten Abdeckplatte mit dem linken Fuß hängen geblieben (die andere Platte ist nach unten gebogen).

Stand: 05.09.2022