

ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR (STAND: 30.09.21)

3. QUARTAL 2021

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
20.07.21	P1KD/ RIS ANÜ	WU	1*	0	0	SRS	Parkplatz vor Wohnhaus	Auf dem Weg zur Arbeit beim Einsteigen in das Auto umgeknickt. Fuß verstaucht.
23.07.21	KPW/ Student	WU	1	0	0	Bewegte Transport- mittel	Autobahn A11	Auffahrunfall nach Vollbremsung des vorausfahrenden PKW.
28.07.21	DLV/Feu erwehr	AU	0	0	0	Unkontrolliert bewegte Teile	BA Kammer Feuerwehr	Beim Wäschekorbtransport linke Hand eingeklemmt.
03.08.21	P1KT	AU	0	0	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Brandschutztür B304/2	Beim Passieren der Tür in Richtung B304/2 ist die Tür in die Ferse gefallen.
09.08.21	P1TA	AU	0	0	0	Gefährliche Oberflächen	Block 2 Kabelkanäle UG	In gebückter Haltung durch den Kanal gelaufen. Dabei eine Rohrleitung nicht gesehen und mit dem Helm dagegen gestoßen.
09.08.21	P1TA	WU	1	0	0	Fremd- verschulden	HGW, Wolgaster Str./Höhe Warschauer Str.	Auf dem Radweg mit dem Fahrrad in Richtung Lubmin gefahren. Wurde von einem aus der Nebenstraße kommenden Fahrzeug erfasst. Der Verunfallte stürzte schwer.
11.08.21	P1US/ ANÜ	AU	1	1	0	SRS	SG1, BK 020	Beim Laufen abgerutscht und mit dem linken Fuß in einen Graben gekommen. Dabei mit dem linken Sprunggelenk nach innen umgeknickt.
16.08.21	P1KD/ ANÜ	AU	1*	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	SG 2 Abfüllstation	Bei Arbeiten mit der Flexmaschine hat sich die Flexscheibe im Metall verklemmt und ist dann an das Knie gekommen.
11.08.21	GQ	WU	1	0	0	Bewegte Transport- mittel	HGW, Ecke Rigaerstr./ Koitenhäger Landstr.	Kind zur Schule gebracht. Beim Rückweg zum Auto von Fahrradfahrer erfasst und umgefahren.

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
17.08.21	P1KT/ ANÜ	AU	1*	1	0	Gefährliche Oberflächen	Containerstellpl atz B12	Beim Umlagern von Containern wurde dem LKW-Fahrer Handzeichen gegeben. Dabei schlug der Verunfallte mit der rechten Hand gegen den ausgefahrenen LKW-Ausleger, der sich über ihm befand.
25.08.21	KPW/ Azubi	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Schweißtech- nische Lehr- und Versuchs- anstalt	Nach dem Schweißen wollte die verunfallte Person das Werkstück aus der Halterung nehmen. Dabei platzte heiße Schlacke ab und flog ins Auge.
16.09.21	P1KT	AU	0	0	1	Gefährliche Oberflächen	ZDW, Raum P10PP122	Beim Setzen von Steckscheiben mit dem Schraubschlüssel gearbeitet. Beim Festziehen der hinteren Schraube vom Flansch gegen das AKZ-Schild gekommen. Aufgrund beenger Platzverhältnisse, scharfe Kante gegen die Nase bekommen und eine Schnittwunde zugezogen.
23.09.21	P1TA/FA Engie	AU	0	0	1	Gefährliche Oberflächen	Schleuse SL 2	Bei Transportarbeiten (tragen) eines neuen Lüfters an einer scharfen Kante des Lüfters geschnitten.
23.09.21	P1KT/ Elbwolf über RIS	AU	1*	1	0	SRS	ZAW, Dach	Metallteil wurde mit der Flex nicht vollständig abgetrennt und sollte mit den Händen abgezogen werden. Dabei verlor der Beschäftigte das Gleichgewicht und fiel mit dem Steißbein auf die Kante des Eisenträgers.
30.09.21	P1KT	AU	1	1	0	SRS	Trafostation/ Umspannwerk	Beim Kabelziehen rückwärts gegangen. Dabei mit dem rechten Fuß auf die Kante der gepflasterten Fläche getreten und nach außen umgeknickt.
Summe Quartal			3/ 3*/ 3/ 1*	6	2			

*Meldung an andere BG

Stand: 30.09.2021

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

3. QUARTAL 2021

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
13.07.21	P1TB	SRS	Havarieborblock N I Bl. 1/ Abdeckung	Abdeckung 30 cm hoch, spitze Ecken, umlaufende Kante, bei hohem Gras schwer einzusehen.
13.07.21	P1TB	SRS	Zufahrt Bl. 4	Mauer ca. 40 cm hoch, nicht gekennzeichnet. Beim Rangieren mit Technik könnte ein Passant eingequetscht werden.
13.07.21	P1TB	SRS	Zugang MH von Bl. 1 im EG	Stolperkante Tür
14.07.21	P1KT	SRS	Kreuzung vor dem SL2	Beim Befahren der Straßenkreuzung ist das Fahrrad aufgrund aufgeschwemmten Sands zum Rutschen gekommen.
16.07.21	P1TG	unkontrolliert bewegte Teile	ZDST Raum 37	Bolzen abgebrochen bei Schließung der Hebelschubanlage, Griff der Hebelschubanlage hat sich gelöst und ist aus der Verankerung gerissen worden.
06.08.21	P1EK	SRS	Wachgebäude ZLN	Schmutzfangmatten sind extrem rutschig
09.08.21	P1	SRS	Treppe Übergang N II zu N III beschädigt.	Gefahr des Abrutschens oder des Abbrechens der Stufe
16.09.21	BRAT	SRS	Ausfahrt P20, Einfahrt auf L262	Erhöhte Unfallgefahr durch erhöhtes Fahrzeugaufkommen auf der Zufahrtsstraße zur L262 und somit keine Möglichkeit der Einordnung um am Stoppschild zur L262 eine freie Sicht auf querende Radfahrer zu erlangen.

Stand: 30.09.2021