

ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 1. QUARTAL 2022

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
03.01.22	P1KT	AU	1	1	0	SRS	Säuregleis EWN-Gelände	Der Verunfallte ist rückwärts von der Lok gestiegen. Machte einen Schritt rückwärts und ist dabei gegen einen Gulli getreten. Er verlor das Gleichgewicht und fiel nach hinten über. Hat versucht sich mit den Händen abzustützen. Jetzt Schmerzen in der linken Schulter und linken Knie mit Unterschenkel.
05.01.22	P1U	WU	1	0	0	SRS	Radweg Kemnitz	Der Verunfallte ist (aus Richtung Greifswald kommend) mit dem Fahrrad gefahren und in Kemnitz auf dem glatten Radweg weggerutscht, gestürzt und hat sich mit der linken Hand abgefangen.
07.01.22	DLV	AU	0	0	1	Gefährliche Oberfläche	FuS-Gebäude, Fahrzeughalle	Der Verunfallte ist beim Prüfen des Kettenspanners abgerutscht und mit den Fingern an die Kettenzähne gekommen.
12.01.22	P1TB	WU	0	0	1	SRS	Weg zur Dokumentation	Der Verunfallte fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Doku-Gebäude. Beim Abbiegen rutschte das Rad auf vereistem Untergrund weg und er stürzte auf die linke Seite.
17.01.22	BSR / Fremd- firma	AU	1*	0	0	Umwelt- einflüsse	Parkplatz hinter dem GSG	Auf dem Weg zum GSG wurde der Verunfallte von einer starken Windböe erfasst. Er stemmte sich dagegen und dabei verspürte er plötzlich einen stechenden Schmerz in der linken Kniekehle.
17.01.22	P1EK	WU	1	0	0	Bewegte Transport- mittel	L26 vor Abzweig Friedrichshagen	Der Verunfallte fuhr mit dem PKW in Richtung Greifswald. Am Abzweig Friedrichshagen musste ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt halten. Zwei weitere Fahrzeuge hielten ebenfalls aber ein dritter PKW fuhr auf. Der Verunfallte kam mit seinem PKW vor den Unfallfahrzeugen zum Halten aber der nachfolgende 5. PKW fuhr auf und schob sein Fahrzeug gegen den vor ihm stehenden Unfallwagen.
17.01.22	P1US	WU	1	0	0	Bewegte Transport- mittel	L26 vor Abzweig Friedrichshagen	Der Verunfallte fuhr mit dem PKW in Richtung Greifswald. Am Abzweig Friedrichshagen musste ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt halten. Er und der nachfolgende PKW hielten ebenfalls aber ein dritter PKW fuhr auf und schob beide vor ihm stehenden Fahrzeuge zusammen.
17.01.22	BSR (ANÜ P1KD)	WU	1*	0	0	Bewegte Transport- mittel	L26 vor Abzweig Friedrichshagen	Der Verunfallte fuhr mit dem PKW in Richtung Greifswald. Am Abzweig Friedrichshagen musste ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt halten. Er und der nachfolgende PKW hielten ebenfalls aber ein dritter PKW fuhr auf und schob beide vor ihm stehenden Fahrzeuge zusammen.
18.01.22	KPW (Azubi)	WU	0	0	1	Bewegte Transport- mittel	Weg zum BBW	Der Verunfallte war mit dem Kleinkraftrad auf dem Weg zum BBW in Greifswald. Er stürzte auf glatter Fahrbahn und fiel auf die linke Hüfte.
21.01.22	PMN	WU	1	0	0	Bewegte Transport- mittel	A5, Fahrtrichtung Kassel - Fernwald km 438	Der Verunfallte war mit dem PKW auf der Heimfahrt von Biblis in Richtung Rubenow. Auf der A5 musste er sich verkehrsbedingt hinter einem Schwerlasttransport einordnen und die Geschwindigkeit auf ca. 60-70 km/h reduzieren. Ein nachfolgender PKW fuhr dann mit höherer Geschwindigkeit auf.

21.01.22	PMN	WU	1	0	0	Bewegte Transportmittel	A5, Fahrtrichtung Kassel - Fernwald km 438	Der Verunfallte war mit dem PKW auf der Heimfahrt von Biblis in Richtung Rubenow. Auf der A5 musste er sich verkehrsbedingt hinter einem Schwerlasttransport einordnen und die Geschwindigkeit auf ca. 60-70 km/h reduzieren. Ein nachfolgender PKW fuhr dann mit höherer Geschwindigkeit auf.
28.01.22	P1KT	AU	1	1	0	SRS	Transport-Gebäude im EWN, vor der Werkstatt	Beim Abstieg vom Kran an der Kranleiter abgerutscht und aus ca. 1,5m runtergefallen. Kam auf der linken Seite zu liegen.
31.01.22	P1KD	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Sanilab, Raum 309, Herren WC	Der Verunfallte wollte das Herren WC aufsuchen. In diesem Moment öffnete ein Kollege die Tür von innen. Dabei stieß die Tür gegen seine rechte Hand.
07.02.22	RIS (ANÜ P1KK)	AU	0	0	1	Physikalische Einwirkungen	ZAW, Trockenstrahlkabine	Der Verunfallte wollte in die Trockenstrahlkabine gehen. In diesem Moment platzte ein Druckschlauch in ca. einem Meter Entfernung auf Höhe seines Kopfes.
07.02.22	PM	WU	1	0	0	Bewegte Transportmittel	Greifswald Bahnhofstraße, Höhe Pfarrer Wachsmannstraße	Die Verunfallte war mit dem PKW auf der Fahrt nach Hause. Sie musste an der roten Ampel halten. Ein nachfolgender PKW fuhr auf.
08.02.22	RIS (ANÜ P1KD)	WU	1*	0	0	SRS	Parkplatz am SG	Der Verunfallte ist aus dem Auto ausgestiegen und dabei mit dem rechten Fuß umgeknickt. Zunächst war ein kurzer Schmerz zu spüren und nach 3 Stunden kamen die Schmerzen wieder. Die Arbeit wurde dann beendet.
17.02.22	BSR (ANÜ P1KD)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Kontrollbereich SG1/AS01	Beim Arbeiten mit der Säbelsäge ist die Säge rausgeschleudert und gegen das linke Knie gestoßen. Der Verunfallte erlitt einen oberflächlichen Schnitt neben dem linken Knie an der Innenseite und eine Prellung des Kniegelenks.
18.02.22	RIS (ANÜ P1KD)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	SG II, BK 102	Bei Demontearbeiten hat der Verunfallte Betonklötze mit einem Kuhfuß angehoben. Dabei schnellte der Kuhfuß zurück, schlug gegen seinen Finger und drückte diesen gegen den Fußboden.
01.03.22	P1KT	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	FK I Transport/MV	Beim Abschlagen der Container-Traverse ist der Verunfallte nach hinten, mit den Anschlagseilen und dem Anschlagrin in den Händen, auf das Gesäß gefallen.
03.03.22	P1TB	AU	1	1	0	SRS	BK 208, SG 1	Bei einem Kontrollgang ist der Verunfallte auf freiliegende Bewehrung im aufgestemmtten Fußboden getreten und mit dem linken Sprunggelenk nach außen umgeknickt.
07.03.22	RIS (ANÜ P1KD)	AU	1	1	0	SRS	vor GSG (Giebelseite)	Auf dem Weg zum Eingang GSG ist der Verunfallte auf ein Betonstück getreten und mit dem rechten Fuß nach außen umgeknickt.
09.03.22	RIS (ANÜ P1KD)	AU	0	0	1	Lasten	Abfüllstation, Raum 105	Beim Zerlegen von Edelstahlbehältern hat der Verunfallte ein ca. 50 kg schweres Metallstück angehoben und dabei einen ziehenden Schmerz im rechten Arm verspürt.
15.03.22	GC	WU	0	0	1	Bewegte Transportmittel	L262 Lubmin Baustelle Kreisverkehr	Das Auto hielt verkehrsbedingt an de Baustellenampel. Ein vor dem PKW stehender LKW rollte rückwärts auf ihr Fahrzeug.

15.03.22	P1TA	WU	0	0	1	Bewegte Transportmittel	L262 Lubmin Baustelle Kreisverkehr	Das Auto hielt verkehrsbedingt an de Baustellenampel. Ein vor dem PKW stehender LKW rollte rückwärts auf ihr Fahrzeug.
16.03.22	P1KD (ANÜ RIS)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	SG1 Andockstation, BK 002	Bei Rangierarbeiten mit dem Hubwagen rechter Daumen zwischen Wand und Wagendeichsel gekommen.
24.03.22	P1KD (ANÜ RIS)	AU	0	0	1	Ergonomie	SG2, BK 102/1-5	Beim Absaugung von Betonklötzen falsch gedreht und plötzlichen Schmerz im rechten Knie.
Summe Quartal			6 / 1* / 6 / 2*	6	7 / 4			

*Meldung an andere BG

Stand: 19.04.2022

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

1. QUARTAL 2022

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
06.01.22	GU	SRS	Fußgängerweg zum VWG I	Direkt am Übergang zum VWG I bildet sich im Winter eine überfrorene Pfütze. Dadurch besteht Rutschgefahr. Die Gefahr wurde erkannt und somit kam es zu keinem Wegeunfall.
14.01.22	P1UO	Arbeitsumgebungsbedingungen	TBF-Behälter 025/1	Ein MA einer Fremdfirma war mit Strahlarbeiten in dem Behälter beschäftigt. Dieser wurde bei Ausführung der Arbeit mit Wasser komplett durchnässt. Die Wasserzufuhr erfolgte durch den oberen Zufluss des Behälter. Der MA stellte umgehend die Arbeit ein und meldete sich in der zuständigen Messwarte. Eine Verletzung/ Erkrankung erfolgte nicht.
19.01.22	P1UO	Arbeitsumgebungsbedingungen	Straße 18 – Gleisrückbau 4A und 5A	Ein MA von EWN und mehrere MA einer Fremdfirma sind mit dem Rückbau der Gleise 4A und 5A beschäftigt. Der Rückbau ist zurzeit unmittelbar an der Straße 18 südöstlich vom VWG 1. Das aufgenommene Gleismaterial wird in Transportbehälter gefüllt. Dazu müssen die MA an die Straße treten. Ebenso findet dort der Transport der Transportbehälter mittels Stapler statt. Durch die Arbeiten an der Straße sind die MA durch Fahrzeuge stark gefährdet, da nicht immer die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h eingehalten wird.
19.01.22	P1UO	SRS	Fußgängerweg südöstlich zum VWG I	Der Gleisübergang für Fußgänger südöstlich vom VWG1 wurde Aufgrund des Rückbaus des Gleis 4A mit Absperrgittern für den Fußgängerverkehr gesperrt. Trotz der sichtbaren Sperrung des Übergangs wurde dieser von mehreren Personen überquert. Die Gefahr des Stürzens und Stolperns ist groß, da der Untergrund nicht befestigt ist und Bahnschwellen sowie Gleise noch vorhanden sind.
12.01.22	KE	SRS	Parkplatz vor der Kantine sowie Gehweg/Straße zum AKP 1	MA wollte aus dem Auto aussteigen und stellte dabei Glätte durch Eisbildung fest. Der Parkplatz sowie die Gehwege/Straßen zum AKP 1 waren noch nicht durch den Bereitschaftsdienst abgestreut. Zu einem SRS - Wegeunfall kam es nicht.
12.01.22	P1UO	SRS	Fußgängerweg zwischen AKP 1 und VWG 1	Temperaturen um 0 °C und der ausgekühlte Bode haben zu überfrorener Nässe geführt. In dem Bereich konnte ein Winterdienst zu dem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Die Glätte hätte zu einem SRS-Wegeunfall führen können, somit stellte diese Situation eine Gefährdung für die MA dar.
18.01.22	KE	SRS	Parkplatz vor der Kantine sowie Gehweg/Straße zum AKP 1	MA wollte aus dem Auto aussteigen und stellte dabei Glätte durch Eisbildung fest. Der Parkplatz sowie die Gehwege/Straßen zum AKP 1 waren noch nicht durch den Bereitschaftsdienst abgestreut. Zu einem SRS - Wegeunfall kam es nicht.
24.01.22	P1KM	SRS	MH Block 4	Durch eine zerbrochene Fliese des Laufstegs im Mittelbau Block 4, Stützenreihe B 34 ist eine Stolperstelle mit der Gefahr des Stolpern/Stürzen entstanden.
26.01.22	P1UO	Unkontrolliert bewegte Teile	Westlicher Bereich der Ecke Str. 18/ Str. 27	Am 26.01.2022 gegen ca. 10:45 Uhr fiel ein Lichtmast mit Betonummantlung beim Ziehen durch einen integrierten Kran eines Krankippers durch den Bruch des Hebegurt auf den LkW.
25.03.22	P1TB	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Grünfläche zwischen F&S und Laborcontainer	Ungesicherter Druckgasbehälter auf der Rasenfläche mit nicht zugedrehtem Ventildeckel.
22.02.22	P1KD	SRS	E329	Stolpern über die in der Treppe eingelassene Transportschiene. Sturz konnte vermieden werden, obwohl kein Handlauf vorhanden ist.

30.03.22	P1KK	SRS	Block 5 - N1-N3 Sprühwasser- verteilung	Ständiger Ausfall der Beleuchtung, obwohl Leuchtmittel ausgetauscht worden sind. Ein sicheres Arbeiten wegen SRS-Gefahr nicht möglich, die Arbeiten wurden eingestellt.
30.03.22	P1KD	SRS	Übergang vom B204 zum SG1	Stolpergefahr durch ein verbogenes Blech am Boden, welches befahrbar ist.

Stand: 19.04.2022