

## ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 3. QUARTAL 2022

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
04.07.22	P1KD	AU	0	0	1	Gefährliche Oberflächen	Kantine	Beim Anheben eines Bleches ist der Verunfallte gegen ein anderes Blech gekommen und hat sich an der Blechkante am linken Ellenbogen geschnitten.
04.07.22	P1KD	AU	1	1	0	Gefährliche Oberflächen	Spezialgebäude 2 BK 110	Beim Aufbauen eines Gerüsts wurde eine Bohle von einem Kollegen geschoben und die Hand vom Verunfallten befand sich auf dem Belagriegel. Dabei wurde der kleine Finger zwischen dem Riegel und dem Belag eingeklemmt.
12.07.22	P1KT	AU	1	1	0	SRS	Bereitstellungsfläche, B25	Beim Herabsteigen von der LKW-Ladefläche ist der Verunfallte auf unebenen Untergrund getreten und mit dem linken Fuß nach außen umgeknickt.
01.08.22	P1KD	AU	0	0	1	Schwere dynamische Arbeit	Block 5, Werkstatt	Der Verunfallte hat einen Überfahrerschutz (ca. 15-20kg) vom Boden aufgehoben und auf die Gabel des Radladers abgelegt. Dabei verspürte er einen plötzlichen stechenden Schmerz im rechten Oberarm.
03.08.22	P1KD (ANÜ BSR)	AU	0	0	1	SRS	Vor dem BGB, auf dem Parkplatz	Beim Gehen mit dem rechten Sprunggelenk an einem Absatz umgeknickt. Leichte Schwellung am rechten Sprunggelenk, keine Schmerzen, keine Bewegungseinschränkung.
31.08.22	PMK	WU	0	0	1	Bewegte Transportmittel	L262, Einfahrt EWN Parkplatz	Der Verunfallte war mit dem PKW auf dem Weg zur Arbeit. Er wollte nach links auf den EWN Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mopetfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallgegner stürzte aber er Verunfallte blieb unverletzt.
12.09.22	P1KD	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	KB Block 5; Raum A003	Bei Arbeiten mit dem Winkelschleifer am Fußboden ist die Scheibe gebrochen. Das Bruchstück der Scheibe flog dem Verunfallten gegen seinen linken Zeigefinger.
20.09.22	P1UK	WU	0	0	1	SRS	Neubrandenburg, Krämerstr. 8, vor der Haustür	Beim Verlassen des Hauses (bei Dunkelheit) ist die Verunfallte mit dem Fuß auf die Kante eines Absatzes getreten, dort abgerutscht und auf das rechte Knie gefallen.
22.09.22	P1KD (BSR ANÜ)	AU	1*	0	0	Gefährliche Oberflächen	Zwischen GSG und Block 5	Beim Aufladen eines Betonblockes mit dem Kran auf einen Radlader wollte der Verunfallte den Haken lösen. In diesem Moment senkte sich der Radlader ab und er quetschte sich Zeigefinger und Ringfinger der linken Hand zwischen den Kettengliedern.
26.09.22	KPW (Azubi)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	F & S- Gebäude, Fernmeldewerkstatt oben	Der Verletzte wollte ein Fernmeldekabel abmanteln. Dabei rutschte er mit dem Kabelmesser ab und schnitt sich einen Teil des linken Daumnagels weg.
28.09.22	P1TB (BSR ANÜ)	AU	0	0	1	Nicht kategorisierbar	EWN Gelände, Parkplatz vor GSG	Beim Aussteigen aus dem Auto hat sich der Verunfallte "vergriffen". Er spürte einen stechenden Schmerz und Pulsieren im Handgelenk.
28.09.22	P1KD	WU	1	0	0	Gefährliche Oberflächen	Radweg zw. Freest und Spandowerhagen	Der Verunfallte hörte aus dem Wald ein Geräusch und drehte den Kopf in die entsprechende Richtung. Dabei übersah er einen Ast, der ihm ins rechte Auge stach.

29.09.22	KPW (Azubi)	<b>AU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Unkontrolliert bewegte Teile	GSG Raum S101	Beim Absaugen von herausgesägten Betonklötzen ist dem Verunfallten ein Metallsplitter ins Auge geflogen. Der Verunfallte hat weitergearbeitet und ist am 01.10. in die Augenklinik gefahren.
21.09.22	KFW	<b>AU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	SRS	Fahrsicherheits- training	Im Überschlagssimulator Training der Befreiung über Kopf. Der Verunfallte löste den Gurt und fiel auf den Kopf. Dabei wurde die Halswirbelsäule gestaucht.
<b>Summe Quartal</b>			<b>3 / 1*</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			

\*Meldung an andere BG

Stand: 02.10.2022

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

# ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

## 3. QUARTAL 2022

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
06.07.22	P1KT-M	Unkontrolliert bewegte Teile	ZLN Caisson 1	Bei der Montage von 3 Abschirmplatten ist unter zuhelfenahme von zwei Kettenzügen eine 12er Anschlagöse abgerissen.
07.07.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZLH	MA der Firma Hentschke Bau GmbH arbeitete ohne PSaGA auf einer Außenkante der Betonwand zur Nordseite (Dach zur ZAW). Der MA stieg über eine Leiter und über Befestigungen der Betonteile an der Kante (Aufnahmen Kamera). Die Absturzhöhe beträgt ca 5-6m. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es geregnet. Der Vorfall ist als höchst kritisch einzustufen.
07.07.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZLH	MA der Gerüstbaufirma Schuhbeck Gerüstbau (NU Fa. Hentschke Bau GmbH) stand auf einem nicht fertiggestellten Gerüst (im Aufbau befindlich) und bohrte mit einem Akkubohrhammer Löcher in die Wand. Der MA trug eine PSaGA, hatte sich aber nicht angeschlagen. Die Absturzhöhe betrug ca. 5 m. Es bestand eine potenzielle Absturzgefahr, <b>der Vorgang ist als sehr kritisch eingestuft.</b>
23.08.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Neue Medientrasse - Rohrbrückenübergang Str. 21	Ein MA der Firma Ostseegerüstbau stand auf einem nicht fertiggestellten Gerüst (im Aufbau befindlich) und nahm Gerüstbauteile entgegen. An der Stelle war das Gerüst offen. Der MA trug keine PSaGA, diese lag auf dem Boden neben dem Gerüst. Die Absturzhöhe betrug ca. 6 m (3. Gerüstlage). Es bestand eine potenzielle Absturzgefahr, <b>der Vorgang ist als sehr kritisch eingestuft.</b>
16.09.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Rohrbrückenübergang Str. 8 - Freifläche westl. vom F&S-Gebäude	Die MA der MVL Müller Verkehrsleiteneinrichtungen GmbH nutzten für die auszuführende Arbeit, Anbringen eines neuen Bauschildes, nicht die geeigneten Betriebs-/ Arbeitsmittel. Folglich sind die Arbeiten in eine hohe Gefährdung einzustufen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung einer zu kurzen Anlegeleiter</li> <li>- kein sicherer Stand der Leiter</li> <li>- Beidhändiges Arbeiten auf der letzten Sprosse der Leiter</li> <li>- Leiter verfügte nicht über ein gültiges Prüfsiegel</li> <li>- Arbeiten ohne Tragen eines Helmes</li> </ul>

Stand: 02.10.2022